

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023


DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES AFECTADOS POR OLEAJES ANÓMALOS

I. HECHOS:

El 10 de enero del 2023, desde las 03:00 horas se vienen produciendo oleajes anómalos en el litoral de las regiones de Piura y Tumbes, viéndose afectados los desembarcaderos pesqueros y embarcaciones artesanales de la provincia de Talara, distritos de Los Órganos, Máncora y El Alto; así como, en los distritos de Tumbes, Zorritos y Canoas de Punta Sal, en las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar respectivamente de la región Tumbes.

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
|--------------|-----------------|---------------------|
| Tumbes | Tumbes | Tumbes |
| | Contral. Villar | Zorritos |
| | | Canoas de Punta Sal |
| Piura | Talara | Máncora |
| | | Los Órganos |
| | | El Alto |

III. MAPA DE UBICACIÓN



Fuente: COES PRODUCE

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

| IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Actualizado al 24 de enero del 2023 a las 13:00 horas | | | | | | | |
| UBICACIÓN | DAÑOS MATERIALES | | | | | | |
| | DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES | | EMBARCACIONES PESQUERAS | | | | |
| | AFECTADOS | DESTRUIDOS | VARADAS | AFECTADAS TOTALMENTE | AFECTADAS PARCIALMENTE | MOTORES CON AFECTACIÓN TOTAL | REDES CON AFECTACIÓN TOTAL |
| DPTO. Tumbes | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 16 | 18 |
| PROV. Tumbes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| DIST. Tumbes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| PROV. Contral. Villar | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | 16 |
| DIST. Zorritos | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 |
| DIST. Canoas de Punta Sal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| DPTO. Piura | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROV. Talara | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST. Máncora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST. Los Órganos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST. El Alto | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| V. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR |
|---|
| <p>24/01/2023</p> <p>13:00 Horas</p> <p>ACCIONES REALIZADAS</p> <p>Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportó que con Decreto Supremo N° 024-2008 – PRODUCE, fueron transferidos al Gobierno Regional Piura los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales Las Delicias, los Órganos, Yacila, Paita y Parachique y con Decreto Supremo N° 001-2012-PRODUCE, los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales de Máncora, El Ñuro, Cabo Blanco y Talara. • Actualizó las afectaciones producidas por los oleajes anómalos en los desembarcaderos pesqueros artesanales de su jurisdicción: <ul style="list-style-type: none"> ✓ DPA Los Órganos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Base de las barandas o pasamanos que, han sido deterioradas y/o rotas. ○ Losa del muelle deteriorada, dejando visible los fierros de la base, que va impedir el libre tránsito de personas y equipos, repercutiendo en las actividades de desembarque y transporte de recursos hidrobiológicos. ○ Escaleras de embarque y desembarque de pescadores esta dobladas y separadas del muelle, quedando inoperativas. ○ La tapa de buzón que conecta la tubería con las bombas de agua salada ha sido |



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

retirada por la fuerza del oleaje, quedando destapado.

- Pérdidas de 02 tinas para el lavado de recursos hidrobiológicos ubicadas en el muelle, 01 ha quedado inoperativa.
 - La escalera de cemento del área del muelle presenta resquebrajamiento en la parte que conecta con la losa del muelle y techado de la caseta de la bomba de agua salada también presenta rajaduras.
 - No se han reportado embarcaciones pesqueras dañadas, esto debido a las prevenciones tomadas por los pescadores ante el anuncio de DICAPI del fenómeno anómalo.
- ✓ DPA Los El Ñuro:
- Ruptura total de las barandas de protección del muelle espigón.
 - Mesa de embarque y desembarque del personal de desembarque quebrado en su plataforma principal.
 - La tubería de conducción de agua de mar para la zona terminal totalmente quebrado.
 - Línea del sistema eléctrico del techo cobertor (obra que nunca fue concluida destruido desde su base).
 - Postes de alumbrados de la zona del espigón averiados.
 - Portón de acceso al muelle desolado de su base por el constante choque de las olas.
 - No se han reportado embarcaciones pesqueras dañadas, esto debido a las prevenciones tomadas por los pescadores ante el anuncio de DICAPI del fenómeno anómalo.
- ✓ DPA Cabo Blanco:
- Desarmado de llantas de defensa en plataforma baja.
 - Deterioro de escalera de acero de baja plataforma de embarque y desembarque.
 - Calamina del techo de plataforma baja se ha volado.
 - La mayoría de las salchichas para la pesca se han volado.
 - Toma de agua del muelle se ha perdido.
 - El sistema de alumbrado también ha tenido efectos.
- ✓ DPA Máncora:
- En la plataforma baja se han desprendido 08 defensas tipo D, sugiriendo la administración realizar un buen mantenimiento para seguir contando con ellas ya que tienen 16 años de construcción.
 - Desprendimiento del 80% de las defensas o enlantado del tablero del cabezo de muelle del lado sur y norte, también gran parte de su estructura de fierro que las sujeta.
 - Actualmente FONDEPES está en la etapa de realizar un peritaje, según el avance de gestión ante lo solicitado por la Administración del DPA Máncora mediante Oficio N° 022-2022-ADM-DPA-Máncora AGREPESAR M, se solicita la reconstrucción de defensas del cabezo del muelle lado sur y norte.
 - El cableado eléctrico que alimenta las electrobombas de succión de agua salada y todo el circuito eléctrico de las luminarias del cabezo del muelle se han ido a tierra por la humedad en los ductos del cableado eléctrico producto del oleaje anómalo. Se debe revisar y retirar el cableado existente.
 - El área subterránea de bombas de presión constante de agua salada para el abastecimiento de áreas previas y otros puntos fue inundada. Las 03 bombas y los 03 tableros eléctricos han colapsado. El área subterránea colinda con el pozo subterráneo de agua salada donde hay una enorme filtración de agua; además el

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

rebose de agua salada está mal ubicado, sugiriendo a FONDEPES que la contratista ejecutora de la obra aplique la garantía y corrija esta situación.

- Deterioro del tablero del puente del muelle, que, con anteriores oleajes ya existía el 90% de desprendimiento de concreto y exposición del fierro. También mediante Oficio N° 022-2022- ADM-DPA-Máncora-AGREPESAR M, se solicitó a FONDEPES sobre el diagnóstico del tablero del puente y cabezo del muelle y las acciones inmediatas que van a realizar ante este problema, sin tener respuesta.
 - Otros daños: Pisos del puente del muelle rajados, colapso de del biodigestor, descuadre de una hoja de la puerta de fierro de acceso al puente de muelle, 01 tina de acero inoxidable de lavado de pescado deteriorado.
- Las embarcaciones pesqueras han tenido poco impacto, debido a la prevención tomada por los pescadores ante anuncio de DICAPI. Se presentó el fallecimiento de una persona en faena de pesca, 01 yate de turismo destruido, 01 embarcación y chalanas no determinadas dañadas.
 - Darán a conocer a la Gerencia de Desarrollo Económico del GORE Piura y a FONDEPES, sobre la situación que atraviesan las Infraestructuras de Pesca Artesanal - IPA de Máncora, Los Órganos, El Ñuro y Cabo Blanco, dada la difícil situación que atraviesan por el oleaje anómalo ante los daños ocasionados, principalmente en el área del muelle.

23/01/2023

14:50 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:

- Reportó que personal de la Gerencia de Desarrollo del Gobierno Regional, visitó los desembarcaderos pesqueros artesanales afectados con el propósito de evaluar los daños.
- Los pescadores artesanales han tomado provisiones ante posibles nuevos oleajes anómalos.
- Coordinaron con FONDEPES para realizar visita de evaluación que recién se realizaría durante esta semana.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes:

- Reiteraron que, en el caso de los desembarcaderos pesqueros artesanales afectados, FONDEPES es el encargado de realizar las acciones de rehabilitación, porque estos aún no han sido transferidos al Gobierno Regional.

FONDEPES

- Reportó que en esta semana deberían estar realizando la evaluación de las afectaciones a los desembarcaderos pesqueros artesanales. No se logró hacer la evaluación de daños en fechas anteriores por la aún presencia de oleajes anómalos.
- Reiteran que pescadores afectados tendrían un crédito en condiciones más flexibles para reponer sus herramientas o realizar reparaciones a sus embarcaciones artesanales.

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

19/01/2023

12:15 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes:

- Productos de los últimos oleajes anómalos reportó lo siguiente:
 - ✓ Un total de 8 embarcaciones pesqueras artesanales han sufrido afectación total. De ellas 2 corresponden a la provincia de Tumbes y 6 a la provincia de Contralmirante Villar.
 - ✓ Un total de 7 embarcaciones pesqueras artesanales han sufrido afectación parcial, todas ellas en la provincia de Contralmirante Villar.
 - ✓ Un total de 16 motores afectados, dos de ellos pertenecen a la provincia de Tumbes y 14 a la provincia de Contralmirante Villar.
 - ✓ Un total 18 redes de pesca afectadas, dos en la provincia de Tumbes y 16 en la provincia de Contralmirante Villar.

Administradora del DPA Puerto Pizarro – Tumbes:

- Reportó lo siguiente:
 - ✓ El día de hoy se presenta oleaje moderado en el litoral de Puerto Pizarro.
 - ✓ DICAPI ha dispuesto que no salgan las embarcaciones y se ha colocado bandera roja.
 - ✓ Algunos pescadores están saliendo por cuenta propia.

16/01/2023

15:00 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes:

- Remitió Informe N° 002-2023/GOB.REG.TUMBES-DRP-DPA-CGS, reportó afectaciones en los DPA Acapulco y Cancas que, no han sido transferidos aún a la DIREPRO por parte de FONDEPES.
- Remitió un Informe a FONDEPES, señalando los daños que han sufrido los dos DPA, con el propósito de que se realicen las acciones de rehabilitación que corresponden.
- Las condiciones del mar son normales al día de hoy.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:

- Debido al incremento de la marea la Capitanía dispuso el retiro de los turistas y la toma de precauciones por parte de los pescadores artesanales.
- Continúan evaluando las afectaciones y remitirán informe al FONDEPES, para llevar a cabo las acciones de rehabilitación correspondientes.
- FONDEPES, indicó que enviará una comisión de evaluación el martes 24 de la próxima semana, a fin de ver el presupuesto requerido.
- En los DPA Los Órganos, El Ñuro y Máncora, todo el fierro del cabezo ya se encontraba oxidado, por lo que existe el riesgo de accidentes y caída de personas.
- La Direpro manifestó que no tiene disposición presupuestal para las acciones de rehabilitación.

FONDEPES

- Reportó que el área de infraestructura se encargará de realizar las acciones de evaluación en los DPA que han sufrido afectación.

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

- Pescadores afectados tendrían un crédito en condiciones más flexibles para reponer sus herramientas o realizar reparaciones a sus embarcaciones artesanales.

14/01/2023

08:00 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:

- Reportó que los oleajes se mantienen con normalidad en Máncora y Los Órganos.
- En segunda evaluación, se verificó que el DPA Paita, no sufrió afectaciones producto de los oleajes.

13/01/2023

23:00 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES:

- Coordinará con las DIREPRO, las acciones de rehabilitación que sean necesarias en los desembarcaderos pesqueros artesanales que ya se encuentran transferidos a los gobiernos regionales.
- En el caso de los desembarcaderos no transferidos a los gobiernos regionales, las acciones de rehabilitación serán asumidas directamente.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes:

- Coordina con FONDEPES las acciones de rehabilitación en los desembarcaderos pesqueros artesanales afectados por los oleajes.
- Los oleajes disminuyeron de intensidad.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:

- Reportó que en Máncora y Los Órganos el oleaje presenta condiciones normales y se levantó la alerta roja.
- Las acciones de rehabilitación en los desembarcaderos pesqueros artesanales se coordinarán con la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional.
- Recibieron reporte de Capitanía que los oleajes se podrían repetir la próxima semana.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tacna:

- El DPA Morro Sama no sufrió afectación a consecuencia de los oleajes

12/01/2023

08:30 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes:

- Remitió Informe N° 002-2023/GOB.REG.TUMBES-DRP-DPA-CGS, reportando lo siguiente:

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

- ✓ Capitanía de Puerto Zorritos, dispuso el cierre total del Puerto a partir de las 20:00 horas del día 09 de enero del 2023, de las Caletas Cancas, Punta Sal, Acapulco, Grau, Puerto Zorritos, La Cruz y Puerto Pizarro.
- ✓ En coordinación con FONDEPES, el día 10 de enero, evaluaron los daños ocasionados por los oleajes anómalos:
- ✓ en el DPA Acapulco, ubicado en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar y se constató daños materiales en la zona del cabezo del muelle, específicamente en la escalera de embarque y desembarque.
- ✓ El día 11 de enero, se visitó el DPA de Cancas, ubicado en el distrito de Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar y se constató daños materiales en la zona del cabezo del muelle específicamente en el techo.
- ✓ Respecto a embarcaciones pesqueras artesanales de las Caletas Acapulco y Cancas, se indica lo siguiente:
 - En la Caleta Acapulco, se reportaron tres (03) embarcaciones pesqueras artesanales se voltearon, pero fueron recuperadas por los pescadores.
 - En la Caleta Cancas, no se reportaron incidentes con las embarcaciones.
- ✓ No hay reporte de pescadores afectados en Caleta Acapulco y Caleta Cancas.

11/01/2023

11:30 Horas

ACCIONES REALIZADAS

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES:

- Asumiría subsanar las afectaciones producidas como consecuencia de los oleajes anómalos, en los desembarcaderos pesqueros artesanales que, no han sido transferidos a los gobiernos regionales.
- Flexibilizaría las condiciones crediticias de los pescadores artesanales que hayan sido afectados.
- Coordinará con la DIREPRO, las acciones de rehabilitación que sean necesarias en los desembarcaderos pesqueros artesanales que ya se encuentran transferidos a los gobiernos regionales.

Instituto del Mar Peruano – IMARPE:

- Como medida de precaución se dispuso el cierre de los Laboratorios científicos al norte de Lima.
- Local ubicado en el distrito de La Punta, sufrió inundación, obligando a que el personal de estas oficinas realice trabajo remoto para poder desaguar la inundación y proceder a la limpieza del local en la medida que se detenga el oleaje anómalo.
- Sobre las afectaciones del día 10 de enero, reportaron lo siguiente:
 - ✓ **Cabo Blanco:** los fuertes oleajes aumentaron el día de ayer y con mayor intensidad; se reportaron dos embarcaciones pesqueras varadas y una de turismo.
 - ✓ **El Ñuro:** el fuerte oleaje ocasionó serios daños en la infraestructura de desembarcadero. Todas las barandas de protección del muelle fueron destruidas por el fuerte oleaje, además de la plataforma de embarque y desembarque.
 - ✓ **Los Órganos:** se presentó fuerte oleaje y se reportó que una chalana fue arrastrada por la corriente, volcándola y desplazándola contra las rocas, teniendo como saldo a una persona fallecida.
 - ✓ **Máncora:** continua el fuerte oleaje. El muelle no presenta daños estructurales, sin embargo, una estructura flotante anclada al lado del muelle fue removida y varada en la playa.
 - ✓ En las caletas de **Talara, Paita, Parachique y Puerto Rico**, las actividades pesqueras se

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

vienen desarrollando con normalidad, sin presencia de oleaje anómalo.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:

- Se encuentran evaluando las afectaciones producidas en cuatro (04) desembarcaderos pesqueros artesanales, así como también las acciones de rehabilitación en:
 - ✓ Máncora: distrito de Máncora, provincia de Talara
 - ✓ Los Órganos: distrito de Los Órganos, provincia de Talara
 - ✓ El Ñuro: distrito de Los Órganos, provincia de Talara
 - ✓ Cabo Blanco: distrito El Alto, provincia de Talara
- Coordinarán con FONDEPES y los administradores de los desembarcaderos pesqueros artesanales las acciones de rehabilitación a realizar.
- Reportó el fallecimiento de un pescador artesanal de 70 años.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes:

- Recomendaron suspensión de las actividades de pesca.
- En el DPA Zorritos, tres (03) embarcaciones fueron orilladas como consecuencia de los oleajes anómalos. Pero fueron recuperadas.
- En el DPA Acapulco, se produjeron afectaciones ligeras al cabecero del muelle, en la escalera de embarque y en la zona de la plataforma de pesca.
- En el DPA Cancas, no se produjo ninguna afectación.
- Reportó que FONDEPES tiene a cargo los DPA de Cancas y Acapulco.
- Coordinarán con FONDEPES, la recuperación de los desembarcaderos pesqueros artesanales.

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Ancash:

- Reportó que en el DPA Casma se reportaron oleajes anómalos.
- No se ha producido afectación en el DPA Casma.

Administradora del DPA Puerto Pizarro:

- Reportó presencia de oleajes anómalos. Sin embargo, no se ha producido afectación alguna.

10/01/2023

13:30 horas

ACCIONES REALIZADAS

Instituto del Mar Peruano – IMARPE:

- Laboratorio Científico de Paita, reportó que los oleajes no han provocado ninguna afectación.

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES:

- DPA Cabo Blanco, reportó que se han dañado las tuberías de captación de las válvulas de pie (check).

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura:

- Reportó que como consecuencia de los oleajes anómalos que se vienen registrando en el litoral de Piura, algunos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales – DPA, resultaron con afectaciones:
 - ✓ DPA El Ñuro, reportó afectación al espigón, al cabezo del muelle y la escalera de desembarque. En esta última se dañó el pasamanos.

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

- ✓ DPA Los Órganos, reportó afectación a una bomba de agua salada. Se tiene conocimiento que quedó obstruida
- ✓ En el DPA Talara, persiste el oleaje anómalo.

Extensionismo Pesquero Artesanal de Piura:

- Reportó que, en los DPA de Paita y Yacila, los oleajes no han generado ninguna afectación

Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Producción – COES PRODUCE:

- Mantiene el monitoreo.

VI. FUENTE

- Espacios de Monitoreo y Seguimiento Sectorial – EMSS COES PRODUCE.
- DIREPRO Piura
- DIREPRO Tumbes
- DIREPRO Ancash
- Extensionismo Pesquero

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto N° 01: Afectación a Espigón en el DPA El Ñuro




Foto N° 02: Afectación al cabezo de muelle en el DPA El Ñuro



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Producción – COES PRODUCE

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023



Foto N° 03: Afectación a la escalera en el DPA El Ñuro

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 008-2023- COES – PRODUCE (Reporte N°01)

24 de enero de 2023



Foto N° 04: Afectación en el DPA Cabo Blanco




Foto N° 05: Afectación en el DPA Acapulco



Foto N° 06: Afectación en el DPA Cancas