

INSTITUCIÓN:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

UNIDAD ORGANICA:

OSDN - COES PRODUCE

Elaborado por: CÁRDENAS MELO, RODRIGO MARCELO

[illegible]

21	COEN/HEDCO	FOR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE AGUA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - ANCASH	28/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	05 N° 030-2025-PCM			ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	ANTECEDENTES: A partir del 28 de abril de 2025, tras el sismo de gran magnitud ocurrido en la subzona del río Cacha, el Gobierno Regional de Ancash, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Independencia y diversas instituciones competentes, viene realizando monitoreos, evaluaciones y evaluó sobre la calidad del agua, con el fin de obtener indicios que permitan determinar los niveles de contaminación. La Autoridad Nacional de Agua (ANA), identificó una situación crítica relacionada por el incremento extraordinario de sedimentos. El riesgo técnico multidimensional de los sectores comprometidos, en su informe de Evaluación de Riesgo por Peligro Inminente ante Contaminación-Hídrica y a Subproductos del Río Cacha, concluye que el peligro inminente en el presente estudio, se identifica, y se evalúa el riesgo con una clasificación de peligro inminente ante la contaminación hídrica en la sub-cuanta del río Cacha. De acuerdo con el Reporte de Peligro Inminente N° 0025, emitido el 14 de septiembre de 2022, por el CODER Ancash, sobre del material volcánico y del macizo nevado del Glaciar de la Cueva, Asimismo, el agua proveniente de la laguna en formación durante la zona del río, generando la contaminación del agua por la presencia de bacterias. La Dirección Regional de Salud de Ancash, en coordinación con la Dirección de Planeación, Construcción y Desarrollo de Agua y las autoridades de la JALC Andahuay, realizó la toma de muestras del agua, cuyos análisis físico-químicos, efectuados por la EPS Chavín S.A., arrojaron los siguientes resultados: PAQUETE: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 0025 / 02/2024 / CODER - INDECO / 22:20 HORAS (Reporte N° 7)	ACCIONES DE PREPARACIÓN Actualizado el 23 de abril de 2025 REGIONAL: - Gobierno Regional de Ancash - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 03022-04-2025/CODER-ANCASH14:00 HORAS (Reporte N° 2) NACIONAL: - El Comité de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Distrital de Independencia PAQUETE: - +1502026 - Realización con éxito la prueba hidráulica de la nueva línea de conducción en la sub-cuanta Cacha, Asimismo, la fecha se tiene 21 km de tubería instalada que representa un avance del 80%. - +1502026 - Visión del tendido de la tubería HEP de 6", para esta actividad se tiene el apoyo del personal de las JALC quienes con herramientas manuales realizan las excavaciones y el tendido de la tubería. - +1502026 - Apoyar la fecha fecha "SUSCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS JALC DE ACUAYCHA, TRES PIEDRAS, SHIRAPAMPA, LA COLINA, CURHUAS Y ANADMA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH". - +1502026 - Ejecución técnica de coordinación interinstitucional, orientada a la presentación y validación del plan de restablecimiento del sistema de agua potable para las JALC afectadas por la contaminación de la subcuanta del río Cacha. - +1502026 - Personal de la Subgerencia de Planeamiento Urbano, Área de Catastro, con el uso de un DRON realizaron los trabajos de levantamiento topográfico para determinar la pendiente de la zona para el posterior tendido de las tuberías.	Reporte de Peligro Inminente N° 0027 - 23/04/2025 / CODER - INDECO / 22:00 HORAS (Reporte N° 15) Elementos Expositos: Vida y salud: Personas (14053)	NO	EN PROCESO
22	COEN/HEDCO	FOR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS - ANCASH	5/04/2025	5/04/2025	5/04/2025	05 N° 030-2025-PCM			ANCASH	CARLOS FERNAN VIZCARRA	SAN LUIS	HECHOS: A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se ha evidenciado el aumento del caudal del río Tumbillo pudiendo desbordarse y causar daños materiales (construcciones e infraestructura de transporte) en el sector Puente Cañón, localidad de Cañón, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. PAQUETE: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	Actualizado el 5 de abril de 2025 REGIONAL: - Gobierno Regional de Ancash - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 00708-04-2025/CODER-ANCASH10:00 HORAS (Reporte N° 1), informó que la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald (San Luis) NACIONAL: - El Comité de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald PAQUETE: - +1501026 - El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial procedió al registro del peligro inminente en el SRPAD, donde se recomiendan acciones estructurales. - +1501026 - La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial emite el informe técnico de riesgo local del sector Puente Cañón - +1501026 - El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial participa de la reunión de coordinación en el marco del estado de emergencia, convocada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Ancash, donde los gobiernos locales asumen el compromiso de efectuar el registro correspondiente en la plataforma SRPAD dentro de los plazos establecidos, con plazo para ello con un sustrato técnico adecuado. NACIONAL: - CODER - INDECO El presente reporte de peligro inminente, a solicitud del CODER Ancash, considerando que no se tiene fecha para las acciones de reducción ante el peligro inminente, así mismo coordina con el gobierno local para que actualice la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SRPAD).	Reporte de Peligro Inminente N° 1002 - 04/04/2025 / CODER - INDECO / 07:00 HORAS (Reporte N° 1) Elementos Expositos: Vida y salud: Personas (205) y viviendas (176) Infraestructura: vías(200m) y puente (1)	NO	CEBRADO
23	COEN/HEDCO	FOR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS - ANCASH	5/04/2025	5/04/2025	5/04/2025	05 N° 030-2025-PCM			ANCASH	CARLOS FERNAN VIZCARRA	SAN LUIS	HECHOS: A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se puede dar un deslizamiento en la zona del medio Superior Tumbillo San Luis causando daños personales y materiales (Infraestructura de educación y en calidad de arena pedregosa y dentro de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald). PAQUETE: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	Actualizado el 5 de abril de 2025 REGIONAL: - Gobierno Regional de Ancash - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 00508-04-2025/CODER-ANCASH10:00 HORAS (Reporte N° 1), informó que la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald (San Luis) NACIONAL: - El Comité de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald PAQUETE: - +1502026 - A la fecha no se ha realizado ninguna acción de reducción del riesgo, asimismo, no se tiene fecha por parte del sector correspondiente para las acciones de reducción del riesgo. - +1502026 - El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial procedió al registro del peligro inminente en el SRPAD, donde se recomiendan acciones estructurales. - +1502026 - La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial emite el informe técnico de riesgo local por afectación de la infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico "Fidelio "San Luis" NACIONAL: - CODER - INDECO El presente reporte de peligro inminente, a solicitud del CODER Ancash, considerando que no se tiene fecha para las acciones de reducción ante el peligro inminente, así mismo coordina con el gobierno local para que actualice la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SRPAD).	Reporte de Peligro Inminente N° 1002 - 04/04/2025 / CODER - INDECO / 06:00 HORAS (Reporte N° 1) Elementos Expositos: Vida y salud: Personas (125) y viviendas (176) Infraestructura: cultivos (176)	NO	CEBRADO
24	COEN/HEDCO	FOR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS - ANCASH	5/04/2025	5/04/2025	5/04/2025	05 N° 030-2025-PCM	significa truenos en la zona de riesgo de zona		ANCASH	CARLOS FERNAN VIZCARRA	SAN LUIS	HECHOS: A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se intensifica la inestabilidad de laderas, desprendimiento de material y movimiento de masa asociada a zona de riesgo local. Asimismo, la acumulación de agua, la presencia de arena pedregosa, la falta de mantenimiento de alcantarillas y las deficiencias en el sistema de drenaje generan infiltraciones que afectan el suelo, incrementando el riesgo de deslizamientos afectando la estabilidad y la inestabilidad de la zona y a menudo en la localidad de Cabañeros, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. PAQUETE: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	ACCIONES DE PREPARACIÓN: Actualizado el 5 de abril de 2025 REGIONAL: - Gobierno Regional de Ancash - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 00507-04-2025/CODER-ANCASH17:20 HORAS (Reporte N° 1), informó que la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald (San Luis) NACIONAL: - El Comité de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald PAQUETE: - +1502026 - A la fecha no se ha realizado ningún trabajo de reducción de riesgo, a lo que la vía es de ámbito departamental. - +1502026 - El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial procedió al registro del peligro inminente en el SRPAD, donde se recomiendan acciones estructurales. - +1502026 - La Sub Gerencia de Infraestructura de la municipalidad provincial emite el informe técnico de riesgo local del tramo de la carretera del sector Cabañeros. - +1502026 - Personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald participa de la reunión de coordinación en el marco del estado de emergencia, convocada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Ancash. - Cierre el presente reporte de peligro inminente, a solicitud del CODER Ancash, considerando que se realizaron acciones de reducción ante el peligro inminente, así mismo coordina con el gobierno local para que actualice la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SRPAD).	Reporte de Peligro Inminente N° 1008 - 04/04/2025 / CODER - INDECO / 15:05 HORAS (Reporte N° 1) Elementos Expositos: Vida y salud: Personas (155) y viviendas (176) Infraestructura: vías (200m)	NO	CEBRADO
25	COEN/HEDCO	FOR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE AGUA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - ANCASH	5/04/2025	5/04/2025	5/04/2025	05 N° 030-2025-PCM	significa truenos en la zona de riesgo de zona		ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	HECHOS: A consecuencia de las lluvias intensas en la zona, se incrementa el caudal del canal de riaga en la urbanización la Alfarada, asimismo, el canal de riaga se evidencia acumulación de sedimentos y residuos sólidos que podría originar el posterior desbordamiento causando daños a la vida local de las personas, asimismo, daños materiales (Infraestructura de vivienda y transporte) en la localidad de Pampa, distrito de Independencia, provincia de Huancayo. PAQUETE: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	ACCIONES DE PREPARACIÓN Actualizado el 5 de abril de 2025 REGIONAL: - Gobierno Regional de Ancash - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 00507-04-2025/CODER-ANCASH14:20 HORAS (Reporte N° 1), informó que la Municipalidad Distrital de Independencia NACIONAL: - El Comité de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad Distrital de Independencia PAQUETE: - Con responsabilidad asumida por la Municipalidad Distrital de Independencia, se realizaron los trabajos de limpieza y descolmatación de unos 200 metros de canal de riaga. - +1501026 - Se realizó el registro del peligro inminente en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SRPAD). - +1501026 - Personal de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital realizó la inspección ocular en la urbanización la Alfarada, sector Pampa Baja. - +1501026 - Personal de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital realizó la inspección ocular en la urbanización la Alfarada, sector Pampa Baja.	Reporte de Peligro Inminente N° 0067 - 04/04/2025 / CODER - INDECO / 06:50 HORAS (Reporte N° 1) Elementos Expositos: Vida y salud: Personas (82) y viviendas (27) Infraestructura: 1 puente.	NO	EN PROCESO
26	COEN/HEDCO	FOR INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO EN LA PROVINCIA DE CAJATE - LIMA	10/01/2025	01/01/2025	01/01/2025				LIMA	CARTE	SAN VICENTE	HECHOS: En la Cajate presenta una condición de peligro inminente debido al incremento progresivo de su caudal y nivel hídrico, asociado al inicio de la temporada de lluvias en la zona alta y media, así como, a la posible ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos generando inundaciones. En las zonas del caudal está generando un mayor avance de sedimentos, lodos y material orgánico, generando procesos de colmatación del cauce, aceleración lateral y presión de valúles en diversos tramos del río, particularmente en el sector Cajate, distrito de San Vicente, provincia de Cajate, departamento de Lima. PAQUETE: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Provincias - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 0028 - 22/11/2023 / CODER - INDECO / 23:55 HORAS (Reporte N° 1)	ACCIONES DE PREPARACIÓN: Actualizado el 1 de enero de 2025 NACIONAL: - CODER - INDECO Se procesa el cierre del presente peligro inminente, al no contar con información actualizada de las acciones de la atención de la emergencia, a través de reportes del CODER y de la municipalidad distrital. REGIONAL: - Gobierno Regional de Lima Provincias - El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Provincias, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 006 - 24/11/2023 / CODER, informó que el CODER de la zona de riesgo de peligro inminente que se ha iniciado en la zona, presentando el desbordamiento en la sección crítica por la presencia de sedimentos, se dispone la ejecución de acciones estructurales de intervención inmediata, orientadas a reducir la capacidad hidráulica del cauce, reducir la estabilidad de las obras y disminuir la vulnerabilidad de la población e infraestructura expuesta.	Reporte de Peligro Inminente N° 0065 - 04/01/2025 / CODER - INDECO / 18:45 HORAS (Reporte N° 1) Elementos Expositos: Vida y salud: Personas (1000) Infraestructura: Viviendas (1000) Sectores Diversos: cultivos (485.000ha)	NO	CEBRADO