Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Producción - COES PRODUCE

BITÁCORA DEL COES PRODUCE

MATRIZ DE REPORTE DE PELIGROS INMINENTES
Desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas
DÍA 15 DE MAYO DEL 2026

INSTITUCIÓN: **MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN**

UNIDAD ORGANICA: **OSDN - COES PRODUCE**

Elaborado por: **CÁRDENAS MELO, RODRIGO MARCELO**

		CASO	SITUACION									DESCRIPCIÓN	ACCIONES DE RESPUESTA				
N°	Fuente	Tipo de Evento	Fecha de Ocurrencia	Fecha del Reporte	Fecha de Actualización	DEE	Periodo de Vigencia	Actores	Departamento	Provincia	Distrito	1.- Hechos 2.- Fuente	Acciones de Preparación	Reporte o Informe	Elementos expuestos	Elementos expuestos SECTOR PRODUCCIÓN	ESTADO
1	COEN-INDECI	**DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO DE SAN LUIS – ÁNCASH**		**14/05/2026**	**15/05/2026**				**ANCASH**	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de la temporada, se ha intensificado la reactivación de un movimiento en masa (deslizamiento) antiguo, lo cual representa un alto riesgo de daños personales y materiales. Esta situación podría afectar viviendas, así como la infraestructura de salud, educación y los servicios básicos en el centro poblado y distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0030- 26/4/2026/ COEN - INDECI / 02:49 HORAS (Reporte N.º 1)	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** **Actualizado al 14 de mayo de 2026** **Gobierno Regional de Ancash** **Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarral** • **14/5/2026** - La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald está a la espera del presupuesto correspondiente a fin de contratar personal especializado o entidad especializada para la elaboración de una Evaluación de Riesgo de Desastres (EVAR), la cual será atendida con una partida presupuestal diferente a la PPR068. **NACIONAL** **COEN-INDECI** Se procede al cierre del presente reporte, a solicitud de Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, teniendo en cuenta que la elaboración de la Evaluación de Riesgo de Desastres (EVAR) se hará con otra partida presupuestal distinta a la PPR068; Asimismo, se coordinó la actualización correspondiente en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0010 - 14/5/2026/ COEN - INDECI / 21:52 HORAS (Reporte N.º 2)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (783). **Infraestructura:** Viviendas (255). **Sectores Diversos:** establecimientos de salud (1), establecimiento educativo (8), red de agua potable (7.5km), red de desague (5km).	NO	CERRADO
2	COEN-INDECI	**POR DESLIZAMIENTO EN EL DISTRITO HUAYTARA - HUANCAVELICA**	**31/07/2025**	**7/05/2026**	**7/05/2026**				HUANCAVELICA	HUAYTARA	HUAYTARA	**HECHOS:** El 31 de julio de 2025, aproximadamente a las 16:30 horas, se registró un deslizamiento de rocas y tierra en las localidades de Chocorvo, Huatas y Chuquimarán, distrito y provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica. La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo De Desastres del Gobierno Regional de Huancavelica en su Informe de Estimación de Riesgos por Peligro Inminente del Cerro Runayocc, distrito y provincia de Huaytará y Departamento de Huancavelica concluyó que el peligro evaluado en el presente estudio es, movimientos en masa tipo deslizamiento y de acuerdo a la visita al área de estudio por sus características geomorfológicas, geológica y climática es considerada como una zona altamente susceptible a la ocurrencia de movimientos de masa y se considera al cerro Runayocc-flanco surilluaytará, como Peligro Muy Alto. **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica -REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0008 - 10/3/2026 / COEN - INDECI / 04:20 HORAS (Reporte N.º 5)	***ACCIONES DE PREPARACION*** ***Actualizado al 7 de mayo de 2026*** **REGIONAL** Gobierno Regional de Huancavelica El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 001. 06-05-2026/COER-HVCA/18:00 HORAS (Reporte 04), informó que: • **4/5/2026** **Municipalidad Provincial de Huaytará** 18:30 horas: - El personal de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del GORE/Huancavelica informa que, se realizaron todas las acciones para solicitar la declaratoria de estado de emergencia a la instancia correspondiente. - El COER recibe la información y procede al cierre de la emergencia por falta de información y falta de acciones. 18:20 horas: El personal de la Regencia Regional de Estudios de Pre inversión informa que, no se logró la asignación presupuestal, para que se realice el estudio técnico solicitado en la zona (Cerro Runayocc). 18:00 horas: Personal del COER se comunicó con el responsable de GRD de la provincia de Huaytará, quien informó que, a la fecha no se realizó ninguna acción complementaria en la presente, toda vez que la situación se mantiene estable, sin incidencias significativas.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0032 - 7/5/2026 / COEN - INDECI / 01:55 HORAS (Reporte N.º 6)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (160) y vivienda afectada (46). **Infraestructura:** Carreteras (200m), Canales de riego (400m), puntes (1). **Sectores Diversos:** Instituciones educativas (2) y cultivos (46ha).	NO	CERRADO
3	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE – ÁNCASH**		**6/05/2026**	**7/05/2026**				**ANCASH**	SANTA	**CHIMBOTE**	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se podría originar el aumento del caudal y posterior desborde del río Santa causando daños personales y materiales (vivienda, infraestructura de transporte e infraestructura de servicios básicos), así como a sectores diversos (agricultura) en el sector Toma 47, centro poblado de Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash.	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** **Actualizado al 6 de mayo de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Ancash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 049/06-05-2026/COEER-ÁNCASH/09:30 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Provincial de Santa** • **12/4/2026** - Entre el 14/03/2026 y el 12/04/2026 se realizaron los trabajos de limpieza, descolmatación y construcción de dique con enrocado en los sectores de Cascajal, Cascajal Bajo – La Cuadra, Tambo Real, La Cuadra y Toma 47 - Suchiman, con maquinaria pesada contratada por la Municipalidad Provincial del Santa • **11/3/2026** El personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Santa procedió al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales como: - Limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado en la margen izquierda del río Santa, sector Toma 47 - Suchiman, distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Áncash. tramo 1.000 m. inicio: 783527E – 9034597N fin: 782795E – 9034034N. • **21/11/2025** - La Administración Local del Agua Santa-Lacramarca-Nepeña elaboró la ficha técnica referencial de identificación de punto crítico en el sector Toma 477-Suchiman. **NACIONAL** **COEN-INDECI** Se procede al cierre del presente informe a solicitud del centro de Operaciones Regional (COER) ÁNCASH, teniendo en cuenta que se realizaron las acciones de reducción ante el peligro inminente.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0010- 6/5/2026/ COEN - INDECI / 18:30 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (50). **Infraestructura:** Viviendas (20). **Sectores Diversos:** vías (1km), bocatoma (1), infraestructura electrica (1), cultivos (88 ha).	NO	CERRADO
4	COEN-INDECI	**POR COLAPSO DE ESTRUCTURA POR AGENTE CLIMÁTICO EN EL DISTRITO HUANCAVELICA - HUANCAVELICA**	**19/02/2026**	**24/04/2026**	**27/04/2026**				**HUANCAVELICA**	HUANCAVELICA	**HUANCAVELICA**	**HECHOS:** Se registra un peligro inminente por colapso de estructura por agente climático que ocasiona un riesgo a la infraestructura de transporte (puente peatonal) en la comunidad de Chullurpara, distrito y provincia de Huancavelica. **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0012 - 6/4/2026 / COEN - INDECI / 14:19 HORAS(Reporte N.º 2)	**Actualizado al 24 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Huancavelica** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 005. 24-04-2026/COEER-HVCA/17:30 HORAS (Reporte 02), informó que: • **24/4/2026** **Municipalidad Provincial de Huancavelica** - Informó que los formularios ya están aprobados y se derivó al área de Gerencia de Infraestructura donde se encuentra en evaluación de los especialistas para su intervención de acuerdo con la necesidad que corresponda, ya sea mantenimiento o cambio de estructura. ✔ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0029 - 24/4/2026 / COEN - INDECI / 22:48 HORAS (Reporte N.º 3)	**Elementos Expuestos:** **Infraestructura:** 1 puente peatonal.	NO	EN PROCESO
5	COEN-INDECI	**POR INUNDACIÓN POR DESBORDE DE RÍO EN EL DISTRITO SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - HUANCAVELICA**	**23/02/2026**	24/04/2026	27/04/2026				**HUANCAVELICA**	ANGARES	SAN ANTONIO DE ANTAPARCO	**HECHOS:** Se registra un peligro inminente por inundación del desborde de río Cachi debido al incremento del caudal, sumado a la falta de estructuras de protección, falta de limpieza, geología del terreno y la poca distancia que hay entre la fuente del peligro, que ocasiona un riesgo a las viviendas, canal de riego y cultivos en el centro poblado de Magnoquempa, distrito de San Antonio de Antaparco, provincia de Angares **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0007 - 26/2/2026 / COEN - INDECI / 17:40 HORAS (Reporte N.º 1)	**Actualizado al 24 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Huancavelica** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 006. 24-04-2026/COEER-HVCA/10:45 HORAS (Reporte 02), informó que: **Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco** • **24/4/2026** - Realizó actividades de protección conforme a las fichas de identificación de puntos críticos, en coordinación con las entidades competentes, con el objetivo de mitigar el nivel de riesgo muy alto previamente determinado, el cual podría ocasionar inundaciones en las zonas expuestas a peligro inminente, de acuerdo con la normativa vigente; asimismo propone la implementación de actividades de emergencia consistentes en la descolmatación y encauzamiento del río Cachi, en una longitud aproximada de 2.40 km. - Ejecutó tres Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), en las cuales se contemplan actividades de descolmatación y encauzamiento del río Cachi; además se utilizó una retroexcavadora para la habilitación de un acceso vehicular provisional en la zona. **NACIONAL** **COEN-INDECI** - La emergencia fue atendida, se procede al cierre del presente peligro a solicitud del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica; asimismo, se coordinó con la autoridad local la actualización de la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0028 - 24/4/2026 / COEN - INDECI / 15:40 HORAS (Reporte N.º 3)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud: Personas (188).** **Infraestructura: Viviendas (39).** **Sectores Diversos: canales de riego (2) y cultivo (4 ha).**	NO	CERRADO
6	COEN-INDECI	**POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE AGUA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - ÁNCASH**	**28/04/2025**	23/04/2026	23/04/2026				**ANCASH**	HUARAZ	INDEPENDENCIA	**ANTECEDENTES:** A partir del 28 de abril de 2025, tras el aluvión de gran magnitud ocurrido en la subcuenca del río Casca, el Gobierno Regional de Áncash, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Independencia y diversas instituciones competentes, viene realizando monitoreos, evaluaciones y estudios sobre la calidad del agua, con el fin de obtener indicios que permitan determinar los niveles de contaminación. La Autoridad Nacional del Agua (ANA), identificó una situación crítica caracterizada por el incremento extraordinario de sedimentos El equipo técnico multidisciplinario de los sectores competentes, en su Informe de Estimación de Riesgos por Peligro Inminente ante Contaminación Hídrica de la Subcuenca del Río Casca, concluye que el peligro evaluado en el presente estudio, se identificó, caracterizó y mapeo una situación de peligro inminente ante la contaminación hídrica en la sub cuenca del río Casca. De acuerdo con el Reporte de Peligro Inminente N.° 0020, emitido el 26 de septiembre de 2025 por el COER Áncash, parte del material morrénico y del macizo rocoso del glaciar se depositó en el río Casca. Asimismo, el agua proveniente de las lagunas en formación discurre hacia dicho río, generando la contaminación del agua por la presencia de minerales. La Dirección Regional de Salud de Áncash, en coordinación con la Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Áncash y las autoridades de la JASS AADAWU, realizó la toma de muestras del agua, cuyos análisis físico-químicos, efectuados por la EPS Chavín S.A., evidenciaron niveles elevados de aluminio y hierro. **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.° 0005 - 9/2/2026 / COEN - INDECI / 22:20 HORAS (Reporte N.º 3)	**ACCIONES DE PREPARACIÓN** **Actualizado al 23 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Áncash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 030/22-04-2026/COER ÁNCASH/14:00 HORAS (Reporte N° 2) **Informó que :** **Municipalidad Distrital de Independencia** • **19/4/2026** - Realizaron con éxito la prueba hidráulica de la nueva línea de conducción en la sub cuenca Casca; Asimismo, hasta la fecha se tiene 21 km de tubería instalada que representa un avance del 90%. • **2/12/2026** - Inicioron el tendido de la tubería HDP de 6", para esta actividad se tiene el apoyo del personal de las distintas JASS quienes con herramientas manuales realizan las excavaciones y el tendido de la tubería. • **10/3/2026** - Aprobaron la ficha técnica "SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA OPERATIVIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS JASS DE ACOVICHAY, TRES PIEDRAS, SHIRAPAMPA, LA COLINA, CURHUAS Y AADMA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ – ÁNCASH". • **4/3/2026** - Reunión técnica de coordinación interinstitucional, orientada a la presentación y validación del plan de restablecimiento del sistema de agua potable para las JASS afectadas por la contaminación de la subcuenca del río Casca. • **3/3/2026** - Personal de la Subgerencia de Planeamiento Urbano, área de Catastro, con el uso de un DRON realizaron los trabajos de levantamiento topográfico para determinar la pendiente de la zona para el posterior tendido de las tuberías.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0027 - 23/4/2026 / COEN - INDECI / 05:46 HORAS (Reporte N.º 5)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (14553)	NO	EN PROCESO

7	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN NICOLAS – ÁNCASH**		20/04/2026	21/04/2026	DS N ° 025-2026-PCM			ANCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN NICOLAS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se incrementa la inestabilidad de taludes que podrían causar daños personales (transeúntes) y materiales (infraestructura de transporte) en la vía vecinal sector Puka Jirca, centro poblado de Yanamayo, distrito de San Nicolás, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** **Actualizado al 20 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Áncash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 027/20-04-2026/COER-ANCASH/13:00 HORAS (Reporte N°1), informó que: **Municipalidad Distrital de San Nicolás** **• 15/3/2026** Mediante el oficio N° 104-2026-MDSN/A solicitó combustible al Gobierno Regional de Áncash para los trabajos de reducción del riego, como la entidad aún no cuenta con combustible se está haciendo coordinaciones con PROVIAS Nacional. **• 6/2/2026** Se emitió a la Gerencia de GDUR el informe técnico de riesgo local de la carretera del sector Puka Jirca. El personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San Nicolas procedió al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales como: - Retiro de material suelto (lodo, piedras y tierra) con maquinaria pesada. - Estabilización temporal del talud mediante conformación de taludes y eliminación de material inestable. - Habilitación provisional de la vía para restablecer el tránsito seguro. - Descolmatación de cunetas y alcantarillas para asegurar el drenaje pluvial. ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimientode la emergencia.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N ° 0026- 20/4/2026/ COEN - INDECI / 22:58 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (800). **Infraestructura:** vías (300m).	NO	EN PROCESO
8	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO**	**01/2026 a 03/2026**	20/04/2026	21/04/2026	**Decreto Supremo N° 048-2026-PCM**			LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN, LORETO, MARISCAL CASTILLA, MAYNAS, REQUENA, UCAYALI	MORONA, PASTAZA, PARINARI, URARINAS, TAMON CASTILLA, YAVARI, LAS AMAZONAS, CARLOS, EMILIO SAN MARTIN, MAQUIA, PUINAHUA, REQUENA, SAQUENA, PAMPA HERMOSA	**HECHOS:** El CENAPRED, el SENAMHI y la Sub Dirección de Información sobre Escenarios de Riesgo de Desastres de la Dirección de Preparación del INDECI, conforme lo establece la Ley 29664 y su Reglamento, de las cuales ha elaborado la documentación basada denominada Escenarios de Riesgos por lluvias para el verano 2026, tal como lo indica en los Informes Técnicos N° 15 y 27-2025/SENAMHI-DMA/DPC, en la cual se estima que en la Selva Norte se prevé precipitaciones entre normales y superiores a lo normal, para los meses de Enero a marzo del año 2026, es por ello que en el Departamento de Loreto se estiman centros poblados que estarían expuestos a un riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones, como personas, viviendas, establecimientos de salud, instituciones Educativas. GTGTG **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0015- 6/4/2026/ COEN - INDECI / 21:52 HORAS (Reporte N.º 4)	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** Actualizado al 20 de abril de 2026 **REGIONAL** **Gobierno Regional de Loreto** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Loreto, a través de su REPORTE COMPLEMENTARIO DE SITUACIÓN DE PELIGRO N ° 015/20-04- 2026/GRGR/DySGOR/LORETO/11:37 HORAS, informó que: • 20/4/2026 Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta - Coordina con la Subgerencia de Participación y Seguridad Ciudadana para el monitoreo permanente en la ciudad, con el fin de detectar de manera oportuna posibles emergencias o desastres. - Asistió a la población de diversas zonas periféricas de la ciudad de Nauta mediante la entrega de materiales rústicos para la construcción de puentes peatonales temporales, facilitando el acceso desde sus viviendas hacia zonas altas seguras. - Mantenimiento de alcantarillas, canales y descolmatación de la Quebrada Zaragoza, con el objetivo de prevenir desbordes durante las precipitaciones. - Ejecuta actividades de forestación en los laterales de la carretera Nauta – Iquitos, contribuyendo a la estabilización de taludes y la reducción del impacto de deslizamientos e inundaciones provocadas por el empozamiento de agua de lluvia. - Gestiona el recojo diario de residuos sólidos en la ciudad y zonas aledañas a la carretera Nauta – Iquitos, evitando la obstrucción de vías de evacuación y sistemas de drenaje pluvial. - Supervisa las obras de construcción para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y evitar su ubicación en fajas marginales de ríos o zonas inundables. - Coordina con la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura para la formulación de perfiles de proyecto y/o llenado de fichas técnicas, orientadas a gestionar recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) en actividades de reducción del riesgo, tales como defensas ribereñas. - Registro actualizado de niños, ancianos y personas con discapacidad que requieren prioridad en procesos de evacuación. - Coordina con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres para la organización de capacitaciones en primeros auxilios y la formación de brigadas comunitarias dirigidas a los comités de vaso de leche y juntas vecinales. ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0002- 20/4/2026/ COEN - INDECI / 15:39 HORAS (Reporte N.º 5)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (39463) y vivienda expuestas (8428). **Sectores Diversos:** Establecimientos de salud (23), Instituciones Educativas (175).	NO	EN PROCESO
9	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ - ÁNCASH**		9/04/2026	10/04/2026	**DS N° 039-2026-PCM**			ANCASH	SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	**HECHOS:** Debido a las lluvias intensas de temporada, el incremento del caudal y posterior desborde del río Jimbe podría causar daños personales, materiales (viviendas e infraestructura de riego) y o medios de vida (agricultura) en el centro poblado de Ullumaquin, distrito de Cáceres del Perú, provincia de Santa. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** **Actualizado al 9 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Áncash** ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través del REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 012/09-04-2026/COER-ANCASH/12:00 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú** **• 9/4/2026** - Espera la atención de combustible por parte del Gobierno Regional de Áncash para realizar los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordo en el río Jimbe. **• 30/3/2026** - Solicitó combustible mediante el Oficio N°034-2026/MCP-A al Gobierno Regional de Áncash para los trabajos de reducción de riesgo de la zona. **• 2/3/2026** - Emitió a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural de la municipalidad distrital el informe de punto crítico y peligro inminente en el centro poblado de Ullumaquin donde se determinó un escenario de riesgo alto ante lluvias intensas. **• 6/2/2026** - Recomendó la limpieza, descolmatación y conformación de bordo, con material propio en la margen derecha del río Jimbe (río Nepeña). ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento del peligro inminente.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0024 - 9/4/2026/ COEN - INDECI / 23:40 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (30) y viviendas expuestas (10) **Infraestructura:** canales de riego (1). **Sectores Diversos:** Cultivos expuestos (40 ha)	NO	EN PROCESO
10	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CÁCERES DEL PERÚ - ÁNCASH**		9/04/2026	10/04/2026	**DS N° 039-2026-PCM**			ANCASH	SANTA	CÁCERES DEL PERÚ	**HECHOS:** Debido a las lluvias intensas de temporada, las cuales generan procesos de infiltración de agua, saturación de suelos, erosiones superficiales y debilitamiento progresivo de estructuras, sumado a esto la zona presenta alta susceptibilidad frente a eventos hidrometeorológicos, podrían causar daños personales y materiales (viviendas, infraestructura de salud e infraestructura de educación) en el centro poblado de Colcaja, distrito de Cáceres del Perú, provincia de Santa. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash	**Actualizado al 9 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Áncash** ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, a través del REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 011/09-04-2026/COER-ANCASH/15:30 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Distrital de Cáceres del Perú** **• 9/4/2026** - Espera la atención de combustible por parte del Gobierno Regional de Áncash para realizar los trabajos de descolmatación del río Colcap en un tramo de 1000 metros aproximadamente. - Respecto a la institución educativa expuesta "Danilo Carrasco Meza", la Municipalidad Provincial del Santa tiene un expediente aprobado para el mejoramiento la institución educativa. **• 30/3/2026** - Solicitó combustible mediante el Oficio N°034-2026/MCP-A al Gobierno Regional de Áncash para los trabajos de reducción de riesgo de la zona. **• 25/1/2026** - Recomendó la limpieza y descolmatación del río Colcap en un tramo de 1000 metros lineales para la protección de instituciones, puestos de salud, medios de vida, vivienda y población expuesta. - Recomendó la adquisición e instalación de módulos prefabricados como contingencia en la I.E 88055 "Danilo Carrasco Meza" por parte de la municipalidad distrital en coordinación con el director y los padres de familia de la I.E 88055. - Emitió a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural de la municipalidad distrital el informe de punto crítico y peligro inminente en el centro poblado de Colcap donde se determinó un escenario de riesgo alto ante lluvias intensas ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento del peligro inminente	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0023 - 9/4/2026/ COEN - INDECI / 23:40 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (300) y viviendas expuestas (50) **Sectores Diversos:** instituciones educativas (1) y establecimientos de salud (1).	NO	EN PROCESO
11	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS – ÁNCASH**		9/04/2026	9/04/2026	**DS N° 032-2026-PCM**			ÁNCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se ha evidenciado el aumento del caudal del río Tambillos pudiendo desbordarse y causar daños materiales (viviendas e infraestructura de transporte) en el sector Puente Cardón, localidad de Cardón, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash	**Actualizado al 9 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Áncash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 007/08-04-2026/COER-ANCASH/10:00 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarral (San Luis)** **• 08/04/2026** - El caudal del río Tambillos ha descendido, bajando así el nivel de peligro por lo que no se ha realizado algún trabajo de reducción en vista que se ha priorizado las emergencias por las lluvias intensas en el distrito **• 28/01/2026** El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial procedió al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales. **• 22/01/2026** - La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial emite el informe técnico de riesgo local del sector Puente Cardón **• 13/01/2026** - Personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald participa de la reunión de coordinación en el marco del estado de emergencia, convocada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash donde los gobiernos locales asumieron el compromiso de efectuar el registro correspondiente en la plataforma SINPAD dentro de los plazos establecidos, contando para ello con un sustento técnico adecuado. **NACIONAL** **COEN – INDECI** - Se cierra el presente reporte de peligro inminente, a solicitud del COER Ancash, considerando que no se tiene fecha para las acciones de reducción ante el peligro inminente, así mismo coordina con el gobierno local para que actualice la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0022- 9/4/2026/ COEN - INDECI / 07:00 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (308) y viviendas expuestas (88) **Infraestructura:** vías(300m) y puente (1)	NO	**CERRADO**
12	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS – ÁNCASH**		9/04/2026	9/04/2026	**DS N° 032-2026-PCM**			ÁNCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada junto a las aguas superficiales dentro del cuerpo de deslizamiento identificado en el sector Yawar cocha provocan la sobresaturación de los materiales no consolidados, incrementando la presión de poros generando una significativa perdida de resistencia al corte lo que favorece a la reactivación y desplazamiento de la masa deslizable pudiendo causar daños personales y materiales (viviendas, infraestructura de educación, infraestructura de salud y servicios básicos), en el centro poblado y distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash	**Actualizado al 9 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Áncash** **El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 009/08-04-2026/COER-ANCASH/15:00 HORAS (Reporte N°1), informó que:** **Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarral (San Luis)** **• 8/4/2026** - Se realizan coordinación para el apoyo de maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. - Se realizan coordinaciones con el FONDES para posibles proyectos de reducción del riesgo. **• 24/3/2026** - Del 23 de febrero al 24 de marzo se realizaron los trabajos de limpieza y descolmatación de acequias en el sector de Yawar cocha con personal contratado por la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald. **• 30/1/2026** El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial procedió al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales como: - Limpieza y drenaje de aguas pluviales y bofedales en la zona de Yawar cocha, distrito de San Luis. **• 26/1/2026** - La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial emite el informe técnico de riesgo local de la zona YAWAR COCHA. **• 13/1/2026** - Personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald participa de la reunión de coordinación en el marco del estado de emergencia, convocada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash donde los gobiernos locales asumieron el compromiso de efectuar el registro correspondiente en la plataforma SINPAD dentro de los plazos establecidos, contando para ello con un sustento técnico adecuado. ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0021- 9/4/2026/ COEN - INDECI / 06:52 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (4500) y viviendas expuestas (1020) **Sectores Diversos:** instituciones educativas (8) y establecimientos de salud (1). **Infraestructura:** red de agua potable (7.5km) y red de alcantarillado (5km)	NO	EN PROCESO

13	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS – ÁNCASH**		9/04/2026	9/04/2026	**DS N° 032-2026-PCM**			ÁNCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se puede dar un deslizamiento en la zona del Instituto Superior Tecnológico San Luis causando daños personales y materiales (infraestructura de educación y de salud) en el centro poblado y distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	**Actualizado al 9 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Ancash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 010/08-04-2026/COER-ANCASH/18:00 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarral (San Luis)** **• 9/4/2026** - A la fecha no se ha realizado ninguna acción de reducción del riesgo, asimismo, no se tiene fecha por parte del sector correspondiente para las acciones de reducción del riesgo. **• 5/2/2026** El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial procedió al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales. 5/2/2025 - La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial emite el informe técnico de riesgo local por afectación de infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "San Luis". **NACIONAL** **COEN – INDECI** - Cierra el presente reporte de peligro inminente, a solicitud del COER Ancash, considerando que no se tiene fecha para las acciones de reducción ante el peligro inminente, así mismo coordina con el gobierno local para que actualice la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0020 - 9/4/2026/ COEN - INDECI / 06:00 HORAS.(Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (123) **Sectores Diversos:** Instituciones educativas (1) y establecimientos de salud (1).	NO	**CERRADO**
14	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS – ÁNCASH**		9/04/2026	9/04/2026	**DS N° 032-2026-PCM**	**vigente hasta el 9 de mayo de 2026**		ÁNCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se visualiza la inestabilidad de los taludes de la carretera que generan desprendimientos de material y pequeños huaicos que podrían causar daños a las personas y daños materiales (vivienda e infraestructura de transporte) en la localidad de Carimaco, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** **Actualizado al 9 de abril de 2026** **REGIONAL** Gobierno Regional de Ancash El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 008/08-04-2026/COER-ANCASH/11:30 HORAS (Reporte N°1), informó que: **Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarral (San Luis)** **• 9/4/2026** - Se programa trabajos de limpieza y retiro del material causado por el deslizamiento con el apoyo de maquinaria pesada alquilada por la municipalidad provincial. **• 29/1/2026** El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial procedió al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales con la finalidad de salvaguardar la plataforma vial y restablecer la transitabilidad. **• 22/1/2026** - La Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial emite el informe técnico de riesgo local del tramo de la carretera del sector Carimaco. **• 13/1/2026** - Personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald participa de la reunión de coordinación en el marco del estado de emergencia, convocada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash donde los gobiernos locales asumieron el compromiso de efectuar el registro correspondiente en la plataforma SINPAD dentro de los plazos establecidos, contando para ello con un sustento técnico adecuado. ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.	EPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0019- 9/4/2026/ COEN - INDECI / 02:00 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (300) y viviendas (80). **Infraestructura:** vías (500m).	NO	**EN PROCESO**
15	COEN-INDECI	**POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN LUIS – ÁNCASH**		8/04/2026	9/04/2026	**DS N° 032-2026-PCM**	**vigente hasta el 09 de mayo de 2026**		ÁNCASH	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	SAN LUIS	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas de temporada se intensifica la inestabilidad de taludes, desprendimiento de material y movimiento de masa asociada a una falla local. Asimismo, la acumulación de agua, la presencia de zonas pantanosas, la falta de mantenimiento de alcantarillas y las deficiencias en el sistema de drenaje generan infiltraciones que saturan el suelo, incrementando el riesgo de deslizamientos y afectando la estabilidad y la transitabilidad de la vía y viviendas en la localidad de Colcabamba, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermin Fitzcarral. **FUENTES:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** **Actualizado al 8 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Ancash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 006/07-04-2026/COER-ANCASH/17:10 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarral (San Luis)** **- 7/4/2026** A la fecha no se ha realizado ningún trabajo de reducción debido a que la vía es de ámbito departamental. - 28/1/2026 El personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad provincial procede al registro del peligro inminente en el SINPAD, donde se recomiendan acciones estructurales. **- 22/1/2026** La Sub Gerencia de Infraestructura de la municipalidad provincial emite el informe técnico de riesgo local del tramo de la carretera del sector Colcabamba. **- 13/1/2026** Personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermin Fitzcarrald participa de la reunión de coordinación en el marco del estado de emergencia, convocada por la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash. **NACIONAL** **COEN – INDECI** - Cierra el presente reporte de peligro inminente, a solicitud del COER Ancash, considerando que se realizaron acciones de reducción ante el peligro inminente, así mismo coordina con el gobierno local para que actualice la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0018- 8/4/2026/ COEN - INDECI / 15:30 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (150) y viviendas (75). **Infraestructura:** vías (200m).	NO	**CERRADO**
16	COEN-INDECI	POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE AGUA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - ÁNCASH		8/04/2026	8/04/2026	**DS N° 032-2026-PCM**	**vigente hasta el 09 de mayo de 2026**		ANCASH	HUARAZ	INDEPENDENCIA	**HECHOS:** A consecuencia de las lluvias intensas en la zona, se incrementa el caudal del canal de riego en la urbanización la Alborada, asimismo, en el canal de riego se evidencia acumulación de sedimentos y residuos sólidos que podría originar el posterior desborde causando daños a la vida y salud de las personas, asimismo daños materiales (infraestructura de vivienda y transporte), en la localidad de Palmira, distrito de Independencia, provincia de Huaraz. **FUENTE:** Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	**ACCIONES DE PREPARACION** **Actualizado al 8 de abril de 2026** **REGIONAL** **Gobierno Regional de Ancash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de ANCASH, a través de su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 005/07-04-2026/COER-ANCASH/14:20 HORAS (Reporte N° 1), informó que: Municipalidad Distrital de Independencia • 29/01/2026 - Con maquinaria pesada alquilada por la Municipalidad Distrital de Independencia, se realizaron los trabajos de limpieza y descolmatación de unos 200 metros de canal de riego. • 19/01/2026 - Se realizó el registro del peligro inminente en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). • 12/01/2026 - Personal de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital realizó el informe técnico correspondiente. •08/01/2026 - Personal de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital realizó la inspección ocular en la urbanización la alborada, sector Palmira Baja.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0017 - 8/4/2026/ COEN - INDECI / 06:50 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (82) y viviendas (27). **Infraestructura:** 1 puente.	NO	**EN PROCESO**
17	COEN-INDECI	**POR INUNDACIÓN POR DESBORDE DE LAGUNA EN EL DISTRITO CARAZ - ANCASH**	**27/01/2026**	8/04/2026	8/04/2026	**DS N° 039 - 2026-PCM**	**vigente hasta el 10 de mayo de 2026**		ANCASH	HUAYLAS	CARAZ	**HECHOS:** Considerando las condiciones actuales del nivel del agua de la laguna Parón, los factores naturales, así como la capacidad de regulación existente se ha determinado un riesgo inminente por el posible desborde de la laguna, que causaría daños a la población y materiales (viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas) en la localidad y distrito de Caraz, provincia de Huaylas. **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash	**ACCIONES DE PREPARACION** Actualizado al 8 de abril de 2026 **REGIONAL** **Gobierno Regional de Ancash** El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 004/07-04-2026/COER-ANCASH/12:00 HORAS (Reporte N° 1), informó que: **Municipalidad Provincial de Huaylas** • 07/04/2026 - Se llevo una primera reunión con la comunidad Cruz de Mayo donde se llegó a un acuerdo sobre una visita donde estarán presentes diversas entidades como el Gobierno Regional de Áncash, el INAIGEM, ANA entre otros, para verificar las condiciones de la laguna. - Asimismo, en los años anteriores se ha implementado un sistema de alerta comunitario donde una persona diariamente monitorea las condiciones de la laguna y reporta mediante una radio HF, también se cuenta con una evaluación de riesgo elaborado por el INAIGEM donde se identifican las zonas de muy alto, alto, medio y bajo riesgo. • 01/2/2026 - Se realizó el informe N° 049-2026-MPHy/DG.20, dando a conocer la situación de la laguna Parón y las recomendaciones necesarias para bajar la peligrosidad de la laguna; dicho informe fue presentado a la alcaldía de la provincia. • 02/02/2026 - Personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huaylas realizó una visita a la laguna Parón debido a los reportes del rápido incremento del incremento del espejo de agua de la laguna. ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional monitorea el peligro inminente.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0016 - 8/4/2026 / COEN - INDECI / 06:30 HORAS (Reporte N.º 1)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud:** Personas (22303) y vivienda expuestas (7738). **Infraestructura:** Establecimientos de salud (5), Instituciones Educativas (5).	NO	**EN PROCESO**
18	COEN-INDECI	**POR INUNDACIÓN POR DESBORDE DE RÍO EN LA PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA**	**1/01/2026**	4/01/2026	5/12/2025				LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	**HECHOS:** El río Cañete presenta una condición de peligro inminente debido al incremento progresivo de su caudal y nivel hidráulico, asociado al inicio de la temporada de lluvias en la cuenca alta y media, así como, a la posible ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos (avenidas súbitas). Este ascenso del caudal está generando un mayor arrastre de sedimentos, rodados y material orgánico, originando procesos de colmatación del cauce, socavación lateral y erosión de taludes en diversos tramos del río, particularmente en el sector Clarita, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima. **FUENTE:** - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Limas Provincias - REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0026 - 22/11/2025 / COEN - INDECI / 23:55 HORAS (Reporte N.º 1)	**ACCIONES DE PREPARACIÓN:** Actualizado al 4 de enero de 2026 **NACIONAL** COEN-INDECI Se procede al cierre del presente peligro inminente, al no contar con información actualizada de las acciones de la atención de la emergencia, a través de reportes del COER y de la municipalidad distrital. **REGIONAL** Gobierno Regional de Lima Provincias El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Provincias, mediante su REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N° 006- 21/11/2025 / COER, informó que: Con el objetivo de reducir el nivel de peligro inminente ante la crecida del río Cañete y prevenir el desbordamiento en los sectores críticos previamente identificados, se dispone la ejecución de acciones estructurales de intervención inmediata, orientadas a restituir la capacidad hidráulica del cauce, reforzar la estabilidad de las riberas y disminuir la vulnerabilidad de la población e infraestructura expuesta.	REPORTE DE PELIGRO INMINENTE N.º 0002 - 4/1/2025 / COEN - INDECI / 19:40 HORAS (Reporte N.º 2)	**Elementos Expuestos:** **Vida y salud: Personas (7000).** **Infraestructura: Viviendas (1500).** **Sectores Diversos: cultivos (562.215ha).**	NO	**CERRADO**